AutoCAD 快捷键

快捷键	功能
<f1></f1>	显示帮助
<f2></f2>	实现绘图窗口和文本窗口的切换
<f3></f3>	控制是否实现对象自动捕捉
<f4></f4>	数字化仪控制
<f5></f5>	切换等轴测平面
<f6></f6>	控制状态行中坐标的显示方式
<f7></f7>	栅格显示模式控制
<f8></f8>	正交模式控制
<f9></f9>	栅格捕捉模式控制
<f10></f10>	切换"极轴追踪"
<f11></f11>	对象捕捉追踪模式控制
<f12></f12>	切换"动态输入"
<ctrl>+<a></ctrl>	选择图形中未锁定或冻结的所有对象
<ctrl>+</ctrl>	切换捕捉模式
<ctrl>+<c></c></ctrl>	将选择的对象复制到剪贴板上
<ctrl>+<d></d></ctrl>	切换 "动态 UCS"
<ctrl>+<e></e></ctrl>	在等轴测平面之间循环
<ctrl>+<f></f></ctrl>	切换执行对象捕捉
<ctrl>+<g></g></ctrl>	切换执行栅格开关
<ctrl>+<j></j></ctrl>	重复执行上一个命令
<ctrl>+<i></i></ctrl>	切换坐标显示
<ctrl>+<k></k></ctrl>	插入超链接
<ctrl>+<l></l></ctrl>	切换正交模式
<ctrl>+<m></m></ctrl>	重复上一个命令
<ctrl>+<n></n></ctrl>	新建图形文件
<ctrl>+<o></o></ctrl>	打开图形文件
<ctrl>+<p></p></ctrl>	打印当前图形
<ctrl>+<s></s></ctrl>	保存文件
<ctrl>+<t></t></ctrl>	切换数字化仪模式
<ctrl>+<u></u></ctrl>	极轴模式控制(<f10>)</f10>
<ctrl>+<v></v></ctrl>	粘贴剪贴板上的内容
<ctrl>+<w></w></ctrl>	对象捕捉追踪模式控制(<f11>)</f11>

快捷键	功能
<ctrl>+<x></x></ctrl>	将所选内容剪切到剪贴板上
<ctrl>+<y></y></ctrl>	取消前面的"放弃"动作
<ctrl>+<z></z></ctrl>	恢复上一个动作
<ctrl>+<1></ctrl>	打开"特性"选项板
<ctrl>+<2></ctrl>	切换"设计中心"
<ctrl>+<3></ctrl>	切换"工具选项板"窗口
<ctrl>+<4></ctrl>	切换"图纸集管理器"
<ctrl>+<6></ctrl>	切换"数据库连接管理器"
<ctrl>+<7></ctrl>	切换"标记集管理器"
<ctrl>+<8></ctrl>	切换"快速计算器"选项板
<ctrl>+<9></ctrl>	切换"命令行"窗口
<ctrl>+<shift>+<a></shift></ctrl>	切换组
<ctrl>+<shift>+<c></c></shift></ctrl>	使用基点将对象复制到 Windows 剪贴板
<ctrl>+<shift>+<s></s></shift></ctrl>	另存为
<ctrl>+<shift>+<v></v></shift></ctrl>	将剪贴板中的数据作为块进行粘贴
<ctrl>+<shift>+<p></p></shift></ctrl>	切换"快捷特性"界面
<shift>+<a></shift>	切换捕捉模式
<shift>+<c></c></shift>	对象捕捉替代:圆心
<shift>+<d></d></shift>	禁用所有捕捉和追踪
<shift>+<e></e></shift>	对象捕捉替代:端点
<shift>+<l></l></shift>	禁用所有捕捉和追踪
<shift>+<m></m></shift>	对象捕捉替代:中点
<shift>+<p></p></shift>	对象捕捉替代:端点
<shift>+<q></q></shift>	切换"对象捕捉追踪"
<shift>+<s></s></shift>	启用强制对象捕捉
<shift>+<v></v></shift>	对象捕捉替代:中点
<shift>+<x></x></shift>	切换"极轴追踪"
<shift>+<z></z></shift>	切换动态 UCS 模式
<delete></delete>	删除
<end></end>	跳到最后一帧

【注意】在"自定义用户界面"编辑器中,可以查看、打印或复制快捷键列表和临时替代键列表。列表中的快捷键和临时替代键是程序中已加载的 CUIx 文件所使用的此类按键。